
Einbauanleitung für Flachdichtungen

Sicherstellung eines optimalen Einbaus bei maximaler Sicherheit



Ein Leitfaden für einen erfolgreichen Einbau von Flachdichtungen

Das erfolgreiche Abdichten einer Flansch-Verbindung hängt vom Zusammenspiel aller einzelnen Komponenten eines gut ausgelegten Flanschsystems ab.

Dieses Dokument ist ein Leitfaden für Wartungspersonal, Ingenieure und Rohrleitungsbauer, um einen erfolgreichen Flachdichtungseinsatz und den Zusammenbau einer geschraubten Flanschverbindung sicherzustellen. Der Leitfaden versteht sich als Ergänzung zu anderen anlagenspezifischen Einbauvorschriften.

Benötigte Werkzeuge

Für die Reinigung und Verschraubung der Verbindungselemente werden spezifische Werkzeuge benötigt. Daneben sind grundsätzlich übliche Sicherheitsausrüstungen zu verwenden und Sicherheitsstandards zu befolgen.

Besorge die folgende Ausrüstung vor der Installation:

- Geeichte Drehmomentschlüssel
- Drahtbürste (vorzugsweise aus Messing)
- Helm
- Sicherheitsschuhe
- Schmiermittel
- Sonstige anlagenspezifische Ausrüstung



Reinigen und Prüfen

Entferne alle Verunreinigungen von den Dichtflächen, Schrauben oder Bolzen, Muttern und Unterlegscheiben. Beachte werkspezifische Vorschriften zur Staubkontrolle.

Prüfe Schrauben bzw. Bolzen, Muttern und Unterlegscheiben auf Grate oder Risse

Prüfe die Flanschoberfläche auf Verwerfungen, radiale Kratzer, Werkzeugmarkierungen oder sonstige Beschädigungen welche eine sichere Abdichtung negativ beeinflussen könnten.


Ersetze Komponenten, falls diese beschädigt sind.



Ausrichten der Flansche

Richte die Flanschoberfläche und die Schraubenlöcher ohne übermäßige Kraftanwendung aus.

Berichte jede bedenkliche Ausrichtung.



Einbau von Flachdichtungen

Prüfe, ob Größe und Material der Dichtung der Spezifikation entsprechen.

Prüfe die Dichtung, um sicher zu sein, dass sie frei von Beschädigungen ist.

Schiebe die Dichtung sorgfältig in den Spalt zwischen den Flanschen

Stelle sicher, dass die Dichtung zwischen den Flanschen zentriert ist.

Verwende keine Antihaftmittel. Falls es zu Problemen mit Festbacken kommt, frage beim Hersteller der Dichtung nach.



Schmieren der kraftübertragenden Elemente

Verwende nur spezifizierte oder zugelassene Schmiermittel

Verwende das Schmiermittel an allen Gewinden, Muttern und kraftübertragenden Oberflächen der Unterlegscheiben.

Stelle sicher, dass das Schmiermittel weder die Dichtflächen der Flansche noch die Dichtung selbst




Einbau und Befestigung der Schrauben



Frage den Dichtungshersteller und/oder die technische Abteilung deiner Firma bezüglich Empfehlung für korrekte Drehmoment Spezifikation.

Ziehe die Schrauben stets über Kreuz an.



Ziehe die Schrauben stets in mehreren Durchgängen an:

Durchgang 1 – Ziehe alle Schrauben von Hand an. (Größere Schrauben benötigen evtl. einen kleinen Handschlüssel.)

Durchgang 2 – Ziehe jede Schraube mit ungefähr 30% des vollen Drehmomentes an

Durchgang 3 – Ziehe jede Schraube mit ungefähr 60% des vollen Drehmomentes an

Durchgang 4 – Ziehe jede Schraube mit vollem Drehmoment an, ebenfalls kreuzweise. (Große Durchmesser benötigen eventuell zusätzliche Durchgänge.)


Durchgang 5 – Ziehe zumindest einmal alle Schrauben mit vollem Drehmoment in einem Durchgang im Uhrzeigersinn an. (Große Durchmesser benötigen eventuell zusätzliche Durchgänge.)

Nachziehen

Achtung: Frage den Dichtungshersteller und/oder die technische Abteilung deiner Firma bezüglich Empfehlung für das Nachziehen der Schrauben.

Ziehe niemals elastomergebundene, asbestfreie Dichtungen nach, nachdem diese bereits hohen Temperaturen ausgesetzt waren.

Jedes Nachziehen darf nur bei Umgebungstemperatur und Umgebungsdruck durchgeführt werden.



FSA, ESA sowie ihre Mitglieder garantieren weder ausdrücklich noch stillschweigend die Genauigkeit oder die Vollständigkeit der hier enthaltenen Informationen; ebensowenig können die beiden Verbände für die in diesem Dokument gemachten Angaben haftbar gemacht werden.

Fluid Sealing Association

994 Old Eagle School Road — Suite 1019 Wayne, PA 19087-1802, United States of America Phone: 610-971-4850 Fax: 610-971-4859 www.fluidsealing.com

European Sealing Association

Bowerham House, The Grove Lancaster LA1 3AL, United Kingdom Phone: +44 1524 844 222 Fax: +44 1524 844 222 www.europeansealing.com

Weitere Einzelheiten für den Einbau von Flachdichtungen finden Sie im "Wegweiser für eine sichere Dichtverbindung an Flanschen." Sie erhalten diese bei der Fluid Sealing Association und der European Sealing Association in mehreren Sprachen.